وثائقي ا ما قبل الكارثة : فوكوشيما

سيدرس أحد خبراء الطاقة النووية الدوليين ما حدث في كارثة فوكوشيما ليرى بعد ذلك ويقرر ما يمكن فعله لمنع الكارثة. كارثة فوكوشيما هي كارثة تطورت بعد زلزال اليابان الكبير في 11 مارس 2011 ضمن مفاعل فوكوشيما 1 النووي. حيث أدت مشاكل التبريد إلى ارتفاع في ضغط المفاعل، تبعتها مشكلة في التحكم بالتنفيس نتج عنها زيادة في النشاط الإشعاعي.